



Компьютер автоматизированной механической коробки передач	
Код ошибки	P1800
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Неисправность: неполная настройка коробки передач или ее отсутствие : Не характеризуется
Описание диагностики	"обучение" решетки селектора не закончено или не выполнено
Условия возникновения кода ошибки	Должны выполняться следующие условия - Компьютер "бодрствует" - Зажигание включено в течение 5 секунд
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	-
Условия исчезновения кодов ошибок	-
Аварийные режимы при наличии ошибки	Автоматический режим отключен
	Движение с пониженной подачей выключено
	Начало движения выключено
	Запрет переключения передач
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	Сигнализатор "SERVICE"
	Индикатор спортивного режима
	Индикатор режима "снег"
	Сигнализаторы автоматизированной коробки передач с ручным управлением 6 скоростей или автоматической коробки передач (Оранжевый треугольник PRND)
	Индикация "-" на панели приборов
Основные возможные претензии клиентов	Невозможность привести автомобиль в движение
	Потеря мощности
	Трудность/невозможность переключения передачи коробки передач
Подозрительные зоны	"обучение" должно выполняться при послепродажном обслуживании

(*) В зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля.