

D6AX05MKP0 - 13 -
18/01/2017

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0A1A (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH MEV 17.4.2, версия 2	
Код ошибки	P0A1A
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сигнал управляемого генератора (линия BSS) : Полученное значение неправильное
Описание диагностики	Потеря связи между генератором и компьютером управления двигателем : Не распознается тип генератора или не получены ожидаемые данные от генератора Время подтверждения ошибки : 50 мс
Условия активации диагностики	Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения"
Условия исчезновения кодов ошибок	Нормальная связь с управляемым генератором
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Нестабильная работа на холостом ходу Холостой ход слишком высокий
Подозрительные зоны	Жгут электрических проводов Генератор