



**Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2**

Код ошибки	P0598
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Команда автоматизированного термостата : Замыкание на массу
Описание диагностики	Обнаружение короткого замыкания на "массу" в силовой цепи управляемого термостата (В течение, по меньшей мере, 0.5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе частичного или основного "пробуждения" - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 17.9 В - Двигатель работает и контакты реле мощности замкнуты в течение 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие кодов неисправности P0597, P0598, P0599 в течение 1 с
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Возможность отключения компрессора кондиционера (выключение муфты привода)
Подозрительные зоны	Жгут проводов
	Коммутационный блок двигателя
	Регулируемый термостат
	Исполнительный механизм отключения насоса системы охлаждения двигателя
	Электроклапан масляного насоса
	Компьютер управления двигателем
	Разъемы