

Компьютер управления двигателем DELPHI DCM 6.2	
Код ошибки	P2463 00
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Сажевый фильтр : Обнаружена перегрузка
Описание диагностики	Обнаружение перегрузки сажевого фильтра : Клиент должен обеспечивать условия движения, при которых возможна регенерация Загрузка сажей превышает 18 г/л
Условия активации диагностики	Двигатель работает Скорость автомобиля превышает 40 км/ч
Условия исчезновения кодов ошибок	Движение в течение 5 минут (Скорость автомобиля превышает 50 км/ч)
Аварийные режимы при наличии ошибки	Вывод сообщения "риск засорения сажевого фильтра"
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Сигнализатор сажевого фильтра
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности Отсутствие автоматической остановки двигателя Выключение/прерывание функции круиз-контроля или ограничения скорости Повышенная дымность отработавших газов Утечка жидкости/запах (дизельное топливо, масло и т. д.) Проблема с запуском Рокот/жужжание/гул Щелканье/стуки/хруст
Подозрительные зоны	Датчик дифференциального давления сажевого фильтра Каталитический нейтрализатор для снижения выбросов NOx Сажевый фильтр Трубка отбора давления сажевого фильтра Трубка подачи присадки Форсунка впрыска присадки Жидкая присадка Бачок для присадки для сажевого фильтра Насос подачи присадки Предварительный каталитический нейтрализатор Блок датчика с топливным насосом Жгут электрических проводов Разъем