



Компьютер управления двигателем BOSCH MED17.4, версия 1	
Код ошибки	P0003
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка управления электроклапана регулирования высокого давления топлива : Короткое замыкание с «массой»
Описание диагностики	Короткое замыкание на "массу" в цепи управления топливным насосом высокого давления (В течение более 0,5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 15 В - Работающий двигатель - Контакты реле мощности замкнуты в течение более 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие кодов неисправности P0001 - P0003 - P0004 в течение 1 с
Аварийные режимы при наличии ошибки	Действие двигателя при давлении топлива 5 бар
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности
	Невозможность ускорения
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем
	Силовое реле
	Электрический жгут



Компьютер управления двигателем BOSCH MED17.4.2, версия 2	
Код ошибки	P0003
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Управление регулятором расхода топлива: : Короткое замыкание с «массой»
Описание диагностики	Короткое замыкание на "массу" в цепи управления топливным насосом высокого давления (В течение более 0,5 с)
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Напряжение аккумуляторной батареи в границах от 9 до 15 В - Работающий двигатель - Контакты реле мощности замкнуты в течение более 2 с
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие кодов неисправности P0001 - P0003 - P0004 в течение 1 с
Аварийные режимы при наличии ошибки	Действие двигателя при давлении топлива 5 бар
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Потеря мощности
	Пониженная частота вала двигателя
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем
	Электроклапан регулирования давления топлива
	Электрический жгут