

Компьютер автоматизированной механической коробки передач	
Код ошибки	P1766
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка сигнала двигателя привода выбора передач : Обрыв цепи
Описание диагностики	Обрыв цепи
	Время отображения результатов диагностики : Немедленно
Условия возникновения кода ошибки	Зажигание включено
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	-
Условия исчезновения кодов ошибок	-
Аварийные режимы при наличии ошибки	На движущемся автомобиле : Поддержание действующей передачи
	Автомобиль не движется : Переключение на нейтральную передачу и невозможность включения какой-либо другой передачи
	Выключение функции Stop&Start
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений (*)	-
	Световой сигнализатор service
	Мигание светового сигнализатора AUTO
Основные возможные претензии клиентов	Запуск невозможен
	Потеря мощности
	Сложно/невозможно переключить передачу
	Отключение ограничителя скорости автомобиля
	Отключение круиз-контроля
Подозрительные зоны	Исполнительный элемент выбора передач
	Разъем
	Жгут проводов автомобиля
	Компьютер механической автоматизированной коробки передач

(*) В зависимости от комплектации.

ПРИМЕЧАНИЕ : Автомобили версии "CAN 250" имеют кнопку "AUTO" на рычаге переключения передач . Автомобили версии "CAN 500" не имеют кнопки "AUTO" на рычаге переключения передач.