

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1657 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)*СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH**СИСТЕМА ВПРЫСКА BOSCH*

ПРИМЕЧАНИЕ : Режим включения сигнализаторов может меняться в зависимости от страны продажи.

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC17CP42	
Код ошибки	P1657
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Информация о работающем двигателе : Разрыв цепи
Описание диагностики	Разрыв цепи информации о работающем двигателе
Условия активации диагностики	-
Условия исчезновения кодов ошибок	-
Аварийные режимы при наличии ошибки	-
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Рывки/остановка двигателя
	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Компьютер управления двигателем