

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ B112B (КОМПЬЮТЕР ФАР)

Компьютер фар	
Код ошибки	B112B
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Ошибка заданной величины корректировки высоты светового пучка фар : Открытая цепь или замыкание с "массой"
Описание диагностики	Обрыв цепи или короткое замыкание на "массу" в ручном управлении коррекцией светового пучка фар по высоте в течение 2 секунд
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Зажигание включено - Не в режиме экономии энергопотребления
Условия исчезновения кодов ошибок	Отсутствие короткого замыкания на "массу" или разрыва цепи
Аварийные режимы при наличии ошибки	Переход в аварийный режим приводов коррекции ближнего света по высоте
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Мигает визуальный сигнализатор ближнего света
Основные возможные претензии клиентов	Не работают управляемые фары
	Ближний свет постоянно ориентирован по оси автомобиля
	Разрегулировано направление светового пучка ближнего света
	Мигает визуальный сигнализатор ближнего света
Подозрительные зоны	Колесико
	Электрический предохранитель
	"масса"
	Электрический жгут
	Блок динамической регулировки фар