

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P1336 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH MEV17.4.2, версия 2	
Код ошибки	P1336
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Пропуски зажигания (влияние на каталитический нейтрализатор) : Неопределенность цилиндра
Описание диагностики	Пропуск вспышек в цилиндре 1, который может повредить каталитический нейтрализатор : Число пропусков вспышек в одном из цилиндров превышает 3420 вспышек из 400 вспышек. В течение 400 первых вспышек после запуска пороговое значение составляет 3420
Условия активации диагностики	Должны выполняться следующие условия - Компьютер управления двигателем в фазе главного "пробуждения" - Частота оборотов двигателя более 500 об/мин и менее порогового значения, заданного в блоке управления двигателем - Крутящий момент ниже порогового значения, заданного в компьютере - Коленвал и распредвал синхронизированы
Условия исчезновения кодов ошибок	Выключить двигатель и снова запустить, чтобы подать топливо в цилиндры после обнаружения пропусков вспышек
Аварийные режимы при наличии ошибки	Выключение цилиндров выше порога обнаружения
	Отключение системы регулирования обогащения смеси
	Отключение контроля за продувкой адсорбера
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Запуск невозможен
	Сложности с запуском
	Нестабильная работа на холостом ходу
	Холостой ход слишком высокий
	Потеря мощности
	Рывки двигателя
	Выброс вредных веществ в атмосферу превышает норму
Подозрительные зоны	Повышенный расход топлива
	Загрузка самонастраивающихся элементов
	Разъемы
	Свечи зажигания
	Точка "массы"
	Коммутационный блок двигателя
	Насос топливной системы
	Топливная трубка
	Трубка связи с атмосферой
Качество топлива	
Система газораспределения с изменяемым подъемом клапанов	