


| | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| автомобиль : BOXER 3 | | номер VIN: VF3YCZMFC12F32024 / OPR : 14908 | |
| область | освещение - сигнализация | функция | указатели поворота/повторителя/фонари аварийной сигнализации |
| составные части | | | |

принцип



D3CZEPJR

собственность PSA Peugeot Citroen

10/03/2023

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | панель приборов / / интеллектуальная панель приборов / |
| 2610 | null | левая фара |
| 2615 | null | правая фара |
| 2630 | null | задний левый фонарь на кузове |
| 2635 | null | задний правый фонарь на кузове |
| 6410 | null | электропривод и обогрев левого наружного зеркала |
| 6415 | null | электропривод и обогрев правого наружного зеркала |
| BB00 | null | сервисная аккумуляторная батарея |
| BCM0 | null | блок многофункционального переключателя |
| BF01 | null | блок предохранителей / моторного отсека / |
| BMF2 | null | модуль макси предохранителей |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок (BSI1) |
| CA00 | null | контактор блокировки рулевого управления |
| CV00 | null | подрулевой переключатель |
| E319 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 319) |
| E816 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 816) |
| E817 | null | сращивание информационного провода (или эквипотенциального 817) |
| EM46A | null | сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A) |
| MC10A | null | точка соединения с массой кузова номер 10A |
| MC20 | null | точка соединения с массой кузова номер 20 |
| MC30A | null | точка соединения с массой кузова номер 30A |
| MC50 | null | точка соединения с массой кузова номер 50 |
| MC51 | null | точка соединения с массой кузова номер 51 |
| MC60B | null | точка соединения с массой кузова номер 60 |
| MC70 | null | точка соединения с массой кузова номер 70 |