

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ U1109 87 (ABS/ESP)

ABS/ESP	
Код ошибки	U1109 87
Описание кода ошибки для послепродажного обслуживания	Связь с компьютером автоматической коробки передач : Отсутствие сигнала
Описание диагностики	Ошибка связи с компьютером автоматической коробки передач : Информация не получена
	Время передачи кода неисправности составляет 500 миллисекунд
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов ошибок	Зажигание включено (В течение не менее 30 секунд)
Аварийные режимы при наличии ошибки	Отключение одной или нескольких функций помощи при вождении (*)
	Отключение функции "стоп и старт"
	Отключение функции автоматического выключения стояночного тормоза с электроуправлением
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Одно или несколько сообщений одной из функций помощи при вождении (*)
	Один или несколько сигнализаторов одной из функций помощи при вождении (*)
	Вывод предупреждающего сообщения об обнаружении падения давления в шинах
	Сигнализатор "SERVICE"
	Оранжевый сигнализатор "(P)!"
Основные возможные претензии клиентов	Сообщение "FSE неисправен"
	Не работает адаптивный круиз-контроль
	Отключение функции круиз-контроля или ограничения скорости автомобиля невозможно
	Неисправность системы помощи при начале движения на склоне (ADEC)
	Автоматическое торможение при риске столкновения, не соответствующее реальной ситуации движения автомобиля
	Плохая устойчивость автомобиля при торможении
	Нарушение работы функции динамической стабилизации (ESP)
	Не работает система контроля на спуске
	Неисправность функции "Stop and Start"
	Нарушение работы функции полуавтоматической помощи при парковке (*)
	Нарушение работы функции автоматической помощи при парковке (*)
	Неисправность функции автоматического освобождения стояночного тормоза электроуправлением
Подозрительные зоны	Автоматическая коробка передач
	Разъемы
	Сеть CAN
(*) В зависимости от комплектации	