


дайте требования обеспечения безопасности.



да присадки

дайте требования обеспечения безопасности и чистоты, специфичные для дизельных систем высокого давления (HDI).

оведении любых работ с системой впрыска присадки надевайте защитные очки и перчатки, водородов.

подъемник.
ую батарею.




Рисунок : C5JP0FAD

Снимите половину защитного элемента (1) под задней правой частью кузова.




Рисунок : B1HP2JND

Отсоедините разъем " а ".
Отсоедините трубку (3).

Заглушите трубку дозирующего насоса (2) ; С помощью приспособления [1].
Открепите 2 крепления (4) ; С помощью отверток.




Рисунок : B1HP2JPD

Открепите 4 крепления (6) (четверть оборота) ; С помощью отверток.
Снимите блок ввода присадки (5) с мягким бачком .

2. Установка блока ввода присадки

ВНИМАНИЕ : Мягкий бачок (7) не должен выступать с боков блока управления подачей присадки (5) (опасности повреждения при установке).

Установите блок ввода присадки (5).

Защелкните 4 крепления (6) (четверть оборота).

Подсоедините обратно разъем " а " .

Подсоедините трубу (3).

Установите :

- Половину защитного элемента (1) под задней правой частью кузова

Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Выполнить операции, которые необходимо произвести после подключения аккумуляторной батареи (см. соответствующую операцию).