

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0104 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0104
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал расходомера : Разрыв цепи или короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу
Описание диагностики	Компьютер выявил короткое замыкание в жгуте расходомера воздуха : Разрыв цепи или короткое замыкание на плюс или короткое замыкание на массу (В течение 1,2 секунд)
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	Компьютер использует заменяющее значение для расхода воздуха
	Блокировка неисправностей, относящихся к соответствию действия датчика расхода
	Компьютер отключает регулирование клапана EGR
	Компьютер отключает регулирование дроссельной заслонки EGR
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Компьютер отключает регулирование дозатора с перепускной заслонкой
	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Недостаток мощности
Подозрительные зоны	Расходомер
	Жгут проводов
	Электрические соединения