

CITROEN C5 2.0 бензин 2003 г


Peugeot Planet 2000 v 11.A (25.01)



Peugeot Planet 2000



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги
компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
идентификация .

Peugeot Planet
Interface 

поставщик	MAGNETI MARELLI
Номер PSA	9647494880
реферанс программного обеспечения	9655956880
индекс эволюции	0A02
система снижения токсичности	L5

1 2 3 4 5

F1 F2 F5 F7

пуск Citroen_C5_2001_... Программа Peugeot... Adobe Reader - [0... Peugeot Planet 20... EN 22:34



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
считывание кода неисправности.



- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. состояние группы вентиляторов системы охлаждения разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. регулирование состава смеси соотношение
- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. регулирование состава смеси соотношение
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик катушки зажигания 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик катушки зажигания 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик номинального положения цилиндра 1 разрыв цепи

Ошибка на след странице



CITROEN C5 2.0 бензин 2003 г

Peugeot Planet 2000 v 11.A (25.01)



Peugeot Planet 2000



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги
компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
считывание кода
неисправности.
сопутствующие данные

код неисправности компьютера

P0485

режим работы двигателя

818 об/мин

температура воды

98 шС

скорость автомобиля

0 км/ч

давление коллектора

820 мбар

состояние системы регулировки обогащения

замкнутый контур



Windows taskbar with icons for Start, network, volume, and applications: Citroen_C5_..., Программа ..., Adobe Read..., Peugeot Pla..., pp2000 diag ... EN 22:36



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
считывание кода неисправности.



- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. состояние группы вентиляторов системы охлаждения разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое
- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. регулирование состава смеси соотношение
- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. регулирование состава смеси соотношение
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик катушки зажигания 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик катушки зажигания 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик номинального положения цилиндра 1 разрыв

Ошибка на след странице



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
считывание кода неисправности.
сопутствующие данные

код неисправности компьютера

P0351

режим работы двигателя

694 об/мин

температура воды

77 шС

скорость автомобиля

0 км/ч

давление коллектора

470 мбар

состояние системы регулировки обогащения

замкнутый контур





Peugeot Planet 2000



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
считывание кода неисправности.



- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. регулирование состава смеси соотношение
- калькулятор двигателя
неустраняемая ошибка. регулирование состава смеси соотношение
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик катушки зажигания 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик катушки зажигания 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя**
устраняемая ошибка. датчик номинального положения цилиндра 1 разрыв цепи, короткое замыкание на плюс, короткое замыкание на массу
- калькулятор двигателя
устраняемая ошибка. датчик номинального положения цилиндра 1 разрыв

Ошибка на след странице



206
09635
VF7DCRFNF76419032
конфигурация и услуги компьютеров.
тест по компьютеру .
моторы / АКПП.
бензиновый.
RFN MM6LP .
считывание кода неисправности.
сопутствующие данные

код неисправности компьютера

P0341

режим работы двигателя

423 об/мин

температура воды

13 шС

скорость автомобиля

0 км/ч

давление коллектора

910 мбар

состояние системы регулировки обогащения

разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще не удовлетворительны)

