

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ В008 (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК)

Интеллектуальный коммутационный блок	
Код неисправности	В008
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Ошибка провод системы удаленной активизации (УУА) : Короткое замыкание на «массу»
Описание диагностики	Короткое замыкание на "массу" в линии перехода в рабочий режим, управляемого дистанционно (Начиная с сигнала команды от блока BSI)
Условия активации диагностики	Зажигание включено
Условия исчезновения кодов неисправности	Отсутствие короткого замыкания на "массу" в линии перехода в рабочий режим, управляемого дистанционно
Аварийные режимы при наличии неисправности	Никакой
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Проблема с запуском
Подозрительные зоны	Цепь «просыпания» по команде с пульта дистанционного управления
	Интеллектуальный коммутационный блок
	Компьютер управления двигателем
	Каждый компьютер, получающий питание по линии перехода в рабочий режим, управляемого дистанционно