



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ/ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (1)



УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ/ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (2)



- Обозначение цветов проводов на схемах
- A** голубой
 - B** белый
 - C** оранжевый
 - G** желтый
 - H** серый
 - L** синий
 - M** коричневый
 - N** черный
 - R** красный
 - S** розовый
 - V** зеленый
 - Z** фиолетовый