

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0183 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код ошибки	P0183
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал температуры дизельного топлива : Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
Описание диагностики	Информация о неисправности поступает, если напряжение сигнала о температуре дизельного топлива превышает максимальное пороговое значение 4.88 Вольт, соответствующее температуре -40°C, в течение 500ms
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	Использование температуры воздуха во впускном коллекторе вместо температуры дизельного топлива в качестве температуры, заменяющей температуру охлаждающей жидкости двигателя
	Отключение функции увеличения расхода
	Компьютер использует заменяющее значение для температуры дизельного топлива
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	-
Основные возможные претензии клиентов	Недостаток мощности
	Рывки/остановка двигателя
	Проблемы запуска двигателя
Подозрительные зоны	Электрический жгут
	Датчик температуры
	Компьютер управления двигателем