



Адрес:
Почт. адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Начальная
страница:

Механик:
Дата: 26.11.2014
Номер автомобиля:
VIN -
идентификационный
номер:
Пробег:
Автомобиль: Citroën - Xsara Picasso - 2001

Коды неисправности

Бензин (6FZ - Sagem S2000 - МТ/АТ)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Тормозная система (ABS (Система антиблокировки тормозов) - Bosch 5.3 - МТ/АТ)

DTC	Описание
-	- Разрыв цепи датчика скорости переднего левого колеса - Текущее значение

Прибор (Прибор - VDO)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Климат (Климат-контроль - Behr)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

**Многофункциональный (Body computer (BSI) (Компьютер кузова) -
Центральный ЭБУ)**

DTC	Описание
1	- В+ (плюс батареи) к оборудованию - разомкнутая цепь
14	- Соединение, аналоговый модуль
16	- Сигнал скорости
27	- Температура охлаждающей жидкости
38	- E-OBD или мотор впрыска
44	- Генератор

Многофункциональный (Радио - VDO)

DTC	Описание
44	- Вход радио антенны
74	- Вход радио антенны
