

ИНФОРМАЦИЯ : КОД ОШИБКИ P0473 (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ)

Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34	
Код неисправности	P0473
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Сигнал датчика дифференциального давления в системе выпуска : Короткое замыкание на "+" аккумуляторной батареи
Описание диагностики	Напряжение сигнала дифференциального давления больше максимального порога 4,75 вольт в течение 500 мс
Условия активации диагностики	Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления P-кода
Условия исчезновения кодов неисправности	Зажигание включено
Аварийные режимы при наличии неисправности	Блокировка вторичного электрического тормоза (Функция "Easy Move")
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	Недостаток мощности
Подозрительные зоны	Датчик дифференциального давления сажевого фильтра
	Шланги
	Разъемы
	Электрический жгут