


автомобиль : 307 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА	OPR : 11040
область	система помощи при вождении
составные части	функция антиблокировочная система (ABS)
	PSF1 сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке

null



собственность PSA Peugeot Citroen

19/02/2016

код элемента	назначение	информация
BB00	null	аккумулятор /
EM10A	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10A)
EM10B	null	срачивание массы (точка соединения с массой номер 10B)
MC10	null	точка соединения с массой кузова номер 10
MC13	null	точка соединения с массой кузова номер 13
MM01	null	точка "массы" двигателя № 01
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке