

ДОПОЛНЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА : КЛЮЧИ АВТОМОБИЛЯ

МОНТАЖ МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ CAN VAN

1. Замечания

При добавке или замене одного ключа или всего комплекта ключей необходимо выполнить следующие операции

- Процедура "обучения" ключей
- Синхронизацию пультов дистанционного управления PLIPS HF

ПРИМЕЧАНИЕ : Ключи автомобиля предназначены для единственного интеллектуального коммутационного блока (BSI).

ВНИМАНИЕ : Настройка нового ключа потребует настройки всего комплекта ключей.

2. Диагностическое оборудование

Прибор "LEXIA 4171-T".

Прибор "PROXIA 4165-T".

3. «обучение» ключей

3.1. Процедура настройки с диагностическим прибором "LEXIA"

Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору :

- Из меню диагностического прибора выбрать
- Выберите автомобиль
- "TEST GLOBAL" (ОБЩАЯ ПРОВЕРКА)
- "CALCULATEUR BSI" (КОМПЬЮТЕР BSI)
- "настройка"
- "НАСТРОЙКА КЛЮЧЕЙ"

Выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора.

3.2. Процедура настройки с диагностическим прибором " PROXIA"

Выбрать следующие позиции по диагностическому прибору :

- Из меню диагностического прибора выбрать
- Выберите автомобиль
- "BSI"
- "LOGO F5"
- "настройка"
- "ПРОПИСКА КЛЮЧЕЙ"

Выполняйте инструкции, выводимые на экран диагностического прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ : Меню "ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ" позволяет проверить число настроенных ключей . Число настроенных ключей показывает общее число ключей автомобиля. Количество прописанных ВЧ-пультов дистанционного управления указывает на количество прописанных ВЧ-ключей.

4. Синхронизацию пультов дистанционного управления PLIPS HF

ПРИМЕЧАНИЕ : После замены элементов питания ВЧ-пультов дистанционного управления необходимо: синхронизация пультов.

Выполните следующие операции :

- Установить прописываемый ВЧ-ключ в положение "+APC"

- Нажать в течение следующих 10 секунд на одну из кнопок ВЧ-ключа
- Освободить кнопку ВЧ-ключа

ВЧ-пульт дистанционного управления ключа зажигания синхронизирован.

ПРИМЕЧАНИЕ : Провести эти операции с другими ключами, снабженными ВЧ-пультами дистанционного управления.

Выполнить тест запираия/отпираия замков автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ : При некорректном прохождении теста блокировки / разблокирования открывающихся элементов кузова повторить операции по синхронизации всех ключей зажигания, снабженных ВЧ-пультами дистанционного управления.