



Адрес:
Почт. адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Начальная страница:

Механик:
Дата: 23.10.2016
Номер автомобиля:
VIN -
идентификационный
номер:
Пробег:
Автомобиль: Citroën - C4 Picasso [06-13] - 2008

Коды неисправности

Бензин (RFJ (VIN 6-8 = код двигателя) - MM 6LPB - MT/AT)

DTC	Описание
P1160	- Сигнал давления наддува выходит за допустимые пределы
P1671	- Круиз-контроль
P0326	- Диапазон/функционирование цепи датчика детонации (Банк 1 или одиночный датчик)
P0123	- Высокий уровень на входе датчика/переключателя А положения дроссельной заслонки
P1158	- Створчатый клапан с сервоприводом; короткое замыкание на + от размыкание цепи
P0223	- Высокое значение входного сигнала в цепи датчика/выключателя "В" положения дроссельной заслонки/педали акселератора
P0228	- Высокий уровень на входе датчика/переключателя С положения дроссельной заслонки
P0532	- Цепь датчика давления хладагента кондиционера, низкий уровень на входе
P0118	- Высокий уровень на входе цепи температуры впускаемого воздуха
P0113	- Цепь датчика температуры воздуха на впуске - короткое замыкание на "+" или разрыв цепи
P0107	- Низкий уровень на входе цепи абсолютного давления в коллекторе/барометрического давления

Приборная панель (Прибор - JCAE - MT/AT)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Коробка передач (КПП - CFC300P - AT)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок
-	- Неисправность линии связи с электронным блоком управления двигателем - - прерывистый
-	- Питание блока управления - прерывистый

Кузовная электроника (Body computer (BSI) (Компьютер кузова) - Диагностика - МТ/АТ) (после удаления последнего кода ошибки)

DTC	Описание
9B8	- Приводная защелка - Не распознано - Постоянное значение

Кузовная электроника (Body computer (BSI) (Компьютер кузова) - Диагностика - МТ/АТ)

DTC	Описание
4CA	- Противотуманный фонарь, задний левый - Замыкание на плюс - Постоянное значение
5FF	- Неожиданная повторная инициализация, ошибка приходит с BSI - Не распознано - Постоянное значение
998	- Очистка фар головного света - Замыкание на массу - Постоянное значение
9B8	- Приводная защелка - Не распознано - Постоянное значение

Кузовная электроника (Parking aid (Система помощи при парковке) - Bosch)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

Кузовная электроника (Усилитель рулевого управления - TRW - МТ/АТ)

DTC	Описание
	Нет кодов ошибок

