





Рис. d3ap00nd

- 1 - + после контакта
- 2 - не используется
- 3 - не используется
- 4 - контакт массы аккумулятора
- 5 - контакт массы кузова
- 6 - не используется
- 7 - Компьютер двигателя . линия К шина ISO
- 8 - тест электроклапана системы охлаждения
- 9 - не используется
- 10 - не используется
- 11 - диагностика интеллектуального сервисного модуля
- 12 - антиблокировка колес
- 13 - ремни с пиротехническими элементами + подушки безопасности
- 14 - не используется
- 15 - Компьютер двигателя . линия L шина ISO
- 16 - + аккумулятор

Автомобили Citroën RCS PARIS 642 050 199 Любое даже частичное копирование данной информации без письменной авторизации Изготовителя запрещается

26/03/2019