


автомобиль : JUMPY IV (KR)	номер VIN: Z8TVEAHXVJM006467 / OPR : 15296		
область	удобство в салоне	функция	Охлаждение
составные части	C001 диагностический разъем		

null



C001  
16V NR

50 P/B

D3DA35Y1

Автомобили Citroën RCS PARIS 642 050 199 Любое даже частичное копирование данной информации без письменной авторизации Изготовителя запрещается

06/10/2019

код элемента	назначение	информация
C001	null	диагностический разъем