


| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| автомобиль : C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) | | номер VIN: VF73D9HC8FJ590037 / OPR : 13988 | |
| область | система помощи при вождении | функция | система помощи при парковке |
| составные части | | 7523 видекамера помощи при движении на передаче заднего хода | |

null

BSI1



D3HZ824E

| код элемента | назначение | информация |
|--------------|------------|---|
| 0004 | null | combiné / / combiné intelligent / |
| 7523 | null | видеокамера помощи при движении на передаче заднего хода |
| BSI1 | null | интеллектуальный коммутационный блок |
| EM63 | null | срачивание массы (точка соединения с массой номер 63) |
| EZ03 | null | соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 03 |
| MC63A | null | точка соединения с массой кузова номер 63 |