


автомобиль : C5 AIRCROSS (C84)		номер VIN: VR7A45GYVKL126377 / OPR : 15690	
область	система помощи при вождении	функция	автоматическое торможение при риске столкновения
составные части	7573 многофункциональная видекамера		

null

52 PLAF

BSI1



D3HZS75E

собственность PSA Peugeot Citroen

29/06/2020

код элемента	назначение	информация
7573	pull	многофункциональная видеокамера
BSI1	pull	интеллектуальный коммутационный блок
E304	pull	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 304)