


автомобиль : C3 (B618)	номер VIN: VF7SXBHW6HT538184 / OPR : 14722		
область	система помощи при вождении	функция	автоматическое торможение при риске столкновения
составные части	7573 многофункциональная видеокamera		

null

BSI1



D3HZJN3E

собственность PSA Peugeot Citroen

11/07/2020

код элемента	назначение	информация
7573	null	многофункциональная видеокамера
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E304	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 304)
EZ04	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 04