


автомобиль : C8	номер VIN: VF7EBRHTB13147455 / OPR : 9991		
область	силовой агрегат	функция	сажевый фильтр
составные части	1343 задний датчик температуры отработавших газов		

null



ДЗАКМФТЕ

собственность PSA Peugeot Citroen

18/10/2020

код элемента	назначение	информация
1320	null	компьютер управления двигателем /
1343	null	задний датчик температуры отработавших газов
IC02	null	соединение основного кабеля с кабелем двигателя (/)