


автомобиль : C4 CACTUS	номер VIN: VF70B9HPGEE534959 / OPR : 13875		
область	система помощи при вождении	функция	камера системы помощи при парковке
составные части	7523 видекамера помощи при движении на передаче заднего хода		

null



код элемента	назначение	информация
7523	null	видеокамера помощи при движении на передаче заднего хода
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
E130	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 130)
EM75A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 75A)
MC75A	null	точка соединения с массой кузова номер 75