


автомобиль : 207 (A7)		номер VIN: VF3WCKFUC33661379 / OPR : 10994	
область	Общие сведения (характеристики)	функция	назначение предохранителей BSI1
составные части			

null

BSI1

F1	5A	5215										
F2												
F3	5A	6570										
F4	10A	C001	1283	7306	CV00	8025	6440					
F5	30A	6811	6101	6102	6036	6005						
F6	30A	6032	6031	6407								
F7	5A	7220	3110									
F8	20A	7600	7220	BSR1	CV00	8410	8480	7215				
F9	30A	CP01										
F10	15A	2410	8602	8605								
F11	15A	C001	CA00									
F12	15A	BSR1	1326	8408	2003	5007						
F13	5A	PSF1	2120	7018								
F14	15A	0004	7500	6570	8492	8080	4746	6600				
F15	30A	6202	6207	6212	6217							
F17	40A	6411	6416	8120								



e7f00057.svg

собственность PSA Peugeot Citroen

11/07/2021

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
1283	null	насос для подачи добавки
1326	null	предохранитель цепи питания компьютера управления двигателем
2003	null	модуль монитор авто-школа
2120	null	двойной контактор тормозной системы /
2410	null	реле фар ближнего света
3110	null	выключатель лампы освещения перчаточного ящика
4746	null	блок сигнализаторов непристегнутых ремней безопасности
5007	null	датчик дождя и освещенности /
5215	null	привод заднего стеклоочистителя
6005	null	контакт правого стеклоподъемника на правой двери
6031	null	привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника пассажира
6032	null	привод + модуль переднего ступенчатого стеклоподъемника водителя
6036	null	панель управления стеклоподъемниками и наружными зеркалами двери водителя
6101	null	электродвигатель + блок электрического заднего правого стеклоподъемника (двухрежимного)
6102	null	электродвигатель + блок электрического заднего левого стеклоподъемника (двухрежимного)
6202	null	узел замка передней двери со стороны водителя
6207	null	замок передней пассажирской двери
6212	null	группа замочных механизмов задней левой двери
6217	null	замок в сборе задней правой двери
6407	null	модуль складного зеркала заднего вида
6411	null	левое наружное зеркало
6416	null	правое наружное зеркало
6440	null	электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
6570	null	компьютер подушек безопасности и преднатяжителей
6600	null	корректор световых пучков фар
6811	null	электродвигатель импульсного режима открывания вентиляционного люка /
7018	null	реле калькулятора системы антиблокировки колес
7215	null	многофункциональный дисплей /
7220	null	часы
7306	null	контакт системы безопасности круизконтроля (сцепление)
7500	null	компьютер системы помощи при парковке
7600	null	компьютер детектора падения давления в шинах
8025	null	панель кондиционера (при наличии отдельной панели)
8080	null	компьютер кондиционера /
8120	null	заднее стекло с электроподогревом
8408	null	усилитель радиоприемника
8410	null	автомагнитола /
8480	null	радионавигация / автомагнитола с выходом в Интернет / блок телематики
8492	null	комплект "свободные руки"
8602	null	компьютер охранной сигнализации /
8605	null	сирена охранной сигнализации
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
CA00	null	контактор блокировки рулевого управления
CP01	null	передний разъем 12 В
CV00	null	подрулевой переключатель
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке