

Отчёт от 1 сентября 2021

CITROEN C4 PICASSO, 2009



Фотография от 28 августа 2021

VIN:	VF7UARHJH9J129396	Цвет:	Белый
Год выпуска:	2009	Объём двигателя:	1997 см³
Тип ТС:	Легковой прочий	Мощность:	136 л.с.

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте. Рекомендуем перед покупкой автомобиля обновить отчёт.

Сводка по автомобилю

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ Залог не найден
- ✓ 3 владельца по ПТС
- ✓ ДТП не найдены
- ✓ Не найдены расчёты стоимости ремонта
- ✓ Не найдены сведения о страховых выплатах
- ✓ Не найдены сведения об использовании в такси
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ 1 объявление на Авито
- ✓ Последнее показание пробега 184 600 км
- ✓ 3 записи истории обслуживания

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Запрет регистрационных действий на машину накладывается, если у автовладельца есть неоплаченные штрафы и налоги, либо если имущество стало предметом спора.

✓ Нет сведений о розыске

Покупка разыскиваемого автомобиля грозит тем, что его отберут в ГИБДД при регистрации, и пока будет идти следствие, а это может затянуться на долгий срок, автомобиль будет стоять на штрафплощадке.

✓ Залог не найден

Мы проверили базы данных Федеральной нотариальной палаты (ФНП), Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и крупных финансовых организаций.

✓ 3 владельца по ПТС

1 владелец

Период владения: 25 апреля 2013 — 25 апреля 2013

Срок владения: 1 день

Тип владельца: Физическое лицо

2 владелец

Период владения: 5 июня 2013 — 4 июня 2014

Срок владения: 11 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Московская Область

3 владелец

Период владения: 4 июня 2014 — н.в.

Срок владения: 7 лет 2 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Регион регистрации: Краснодарский Край

✓ ДТП не найдены

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года или не оформлялись в ГИБДД. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

✓ Не найдены расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько эксперты страховых компаний оценили восстановление автомобиля после ДТП. Расчёт не означает, что машину ремонтировали.

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

Проверьте блоки «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта» — информация о повреждениях может быть в них.

✓ Не найдены сведения об использовании в такси

Данные представлены из региональных баз по регистрации автомобиля в качестве такси.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

На каршеринговых авто ездят практически круглосуточно. Они много времени проводят в пробках — от этого двигатель и сцепление быстро изнашиваются. Салон тоже страдает от большого количества водителей и пассажиров.


✔ 1 объявление на Авито

История продажи автомобиля собирается на основе ранее опубликованных объявлений на Авито с таким же VIN.

Размещение от 28 августа 2021 года

[Посмотреть объявление на Авито](#)

Машина аккуратно эксплуатировалась, ездил в Сочи, салон чистый, без дефектов. Панорамная крыша и светлый кузов - идеальны для использования в южных регионах.

Цена: 535 000 

Пробег: 180 000 км ↑ 45 000 км

Регион: Краснодарский край, Сочи

Фотографии из объявлений Авито

Размещение от 28 августа 2021 года

Первое размещение



Ещё 2 фотографии по данному размещению доступны в [веб-версии отчёта](#).

13 записей в истории эксплуатации

25 апреля 2013

Смена владельца

Данные о регистрации

5 июня 2013

Смена владельца

Данные о регистрации, Московская Область

4 июня 2014

Смена владельца

Данные о регистрации, Краснодарский Край

14 августа 2014

Текущий ремонт

76 000 км

Дилер, Краснодарский край

Обслуживание

11 сентября 2014

Текущий ремонт

76 500 км

Дилер, Краснодарский край

Обслуживание

30 марта 2015

Текущий ремонт

87 000 км

Дилер, Краснодарский край

Обслуживание

5 июня 2017

Прохождение технического осмотра

130 000 км

Данные о техосмотре

5 июня 2018

Прохождение технического осмотра

146 450 км

Данные о техосмотре

1 июня 2019

Прохождение технического осмотра

161 000 км

Данные о техосмотре

2 июня 2020

Прохождение технического осмотра

173 000 км

Данные о техосмотре

9 июня 2021

Прохождение технического осмотра

184 600 км

Данные о техосмотре

28 августа 2021

Размещение первого объявления

135 000 км

Авито, Краснодарский край, Сочи

Машина аккуратно эксплуатировалась, ездила в Сочи, салон чистый, без дефектов. Панорамная крыша и светлый кузов - идеальны для использования в южных регионах.

30 августа 2021


Редактирование первого объявления

180 000 км

Авито, Краснодарский край, Сочи

Машина аккуратно эксплуатировалась, ездила в Сочи, салон чистый, без дефектов. Панорамная крыша и светлый кузов - идеальны для использования в южных регионах.

Пробег



Не найдены сведения о диагностике

В блоке представлены данные по оценке состояния автомобиля по результатам офлайн диагностики. В ходе диагностики специалисты проверяют состояние ЛКП, всех конструкций автомобиля, состояние салона, фактическую комплектацию и проводят небольшой тест-драйв.

5 техосмотров

В данном блоке отображаются данные о прохождении техосмотра на основании данных диагностических карт ТС.

Срок прохождения технического осмотра для автомобилей категории «В»: — первые четыре года — не требуется; — возраст от 4 до 10 лет — каждые 2 года; — старше 10 лет — ежегодно.

5 июня 2017 года

Пробег: 130 000 км

5 июня 2018 года

Пробег: 146 450 км

1 июня 2019 года

Пробег: 161 000 км

2 июня 2020 года

Пробег: 173 000 км

9 июня 2021 года

Пробег: 184 600 км

Нет сведений о ввозе из-за границы

Данные из таможенной декларации, которую заполняет компания, осуществляющая ввоз транспортного средства на территорию РФ.

✓ Есть полис ОСАГО

Информация о наличии полиса ОСАГО по данным РСА (Российского Союза Автостраховщиков).

Страховая компания: ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"

Период действия: 11 июня 2021 — 10 июня 2022

Лица, допущенные к управлению: С ограничениями

Электронный ПТС не обнаружен

Для данного автомобиля не найдено электронного паспорта транспортного средства

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Для данного автомобиля не проводилось или нет действующих отзывных кампаний. Отзыв автомобиля представляет собой устранение выявленного брака. Практически все автомобильные производители периодически отзывают свои продукты для устранения дефектов.

Расшифровка VIN

Обозначение модели: C4 PICASSO

Код двигателя: 2.0 HDi 138 сажевый фильтр (FAP)

Тип коробки передач: механическая автоматизированная КП (BVMP 6)

Комплектация автомобиля: КОЛЛЕКЦИЯ

Цвет кузова: БЕЗ КРАСКИ МЕТАЛЛИК

Код цвета кузова: EWP - КРАСКА 'БАНКУИЗ ВАЙТ' (БЕЛАЯ)

Интерьер: ТКАНЬ ANJOU + OMNIREPS "ТО"

Код цвета салона: "FX"

Привод: ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дата производства автомобиля: 22.05.2009

Заказ выездной диагностики

Заказ выездной диагностики

Вызовите эксперта для детального осмотра авто. Он проверит работоспособность всех систем, оценит ходовые качества, проведёт компьютерную диагностику, зафиксирует дефекты и пришлёт отчёт с фотографиями.

Перед заказом убедитесь, что услуга доступна в вашем городе.

[Узнать больше](#)



Услугу оказывает
ООО «АВТО-ПОДБОР».
Условия выездной
диагностики

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.