


автомобиль : JUMPY IV (K0)	номер VIN: VF7VFANXGHZ084121 / OPR : 14949		
область	удобство в салоне	функция	вентиляция / отопление и кондиционирование
составные части	8080 компьютер кондиционера /		

null

50P/B

BSI1



D3HZID0E

собственность PSA Peugeot Citroen

07/02/2022

код элемента	назначение	информация
8080	null	компьютер кондиционера /
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E938A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EM55B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55B)
EZ13A	null	соединение (скрутка) + CAN, защищенное плавким предохранителем номер 13A
MC55B	null	точка соединения с массой кузова номер 55