


автомобиль : JUMPY IV (K0)	номер VIN: VF7VFAHXGHZ084121 / OPR : 14949		
область	удобство в салоне	функция	вентиляция / отопление и кондиционирование
составные части	80D9 компьютер задней системы кондиционирования		
null			

### BSI1



D3HZICYE

код элемента	назначение	информация
80D9	null	компьютер задней системы кондиционирования
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
E938A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 938)
E939A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 939)
EM70C	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 70C)
MC70A	null	точка соединения с массой кузова номер 70A