


автомобиль : JUMPY IV (K0)	номер VIN: VF7VFAHXGHZ084121 / OPR : 14949		
область	удобство в салоне	функция	вентиляция / отопление и кондиционирование
составные части	80D9 компьютер задней системы кондиционирования		

null



80D9
6V MR
40V BE

98 CLA

46 HAV

D3CZQ3WI

собственность PSA Peugeot Citroen

07/02/2022

код элемента	назначение	информация
80D9	pull	компьютер задней системы кондиционирования