


автомобиль : JUMPY IV (K0)		номер VIN: VF7VEAHXGJZ050747 / OPR : 15159	
область	удобство в салоне	функция	узел дополнительного отопителя
составные части		C001 диагностический разъем	

null



D3HZJEPE

собственность PSA Peugeot Citroen

30/08/2022

код элемента	назначение	информация
8099	null	дополнительный обогреватель / компьютер подогревателя охлаждающей жидкости
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок (BSI1)
C001	null	диагностический разъем
E906	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 906)
E964	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 964)
E965	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 965)
EB06B	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 06
EB15A	null	сращивание "+ аккумуляторной батареи", защищенного электрическим предохранителем номер 15
EM55A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 55A)
MC55A	null	точка соединения с массой кузова номер 55
PSF1	null	сервисная панель - модуль предохранителей в моторном отсеке