

автомобиль : JUMPY IV (K0)	номер VIN: VF7VEAHXGJZ050747 / OPR : 15159		
область	удобство в салоне	функция	узел дополнительного отопителя
составные части	C001 диагностический разъем		

null



50 P/B
C001
16V NR

D3CZQ131

собственность PSA Peugeot Citroen

30/08/2022

код элемента	назначение	информация
C001	null	диагностический разъем