

2004 Citroen Отчет диагностики автомобиля

Информация об автомобиле

2004 / Citroen / C4 PICASSO
C4 SPACETOURER /
VIN: VF7UA9HZH45096610

Пробег: 12222км

Номерной знак на автомобиле: --



Сканировать для загрузки PDF

Информация о потребителе

Имя: --

Информация устройства

Сканер: MS906S
Версия: V8.80

Серийный номер: VS8GM6V01651

Номер заказа на производство ремонтных работ: --

Сканирование системы (3)

Система	Статус/ДКН
Автоматическая коробка передач или механическая автоматизированная коробка передач -- CFC300P	4
модуль двери водителя -- PDPC_UDS	0
усилитель рулевого управления -- DAE_BVH2	2

ДКН (6)

Автоматическая коробка передач или механическая автоматизированная коробка передач -- CFC300P (4 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
U1213	ошибка информации, переданной компьютером ABS / ESP или FSE (стояночный тормоз с электроприводом) -- полученное значение неправильно	Неустраняемая ошибка
P1733	Ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач по оси выбора передачи -- Соответствие	Неустраняемая ошибка
P1755	ошибка контроля положения исполнительного элемента сцепления -- Сцепление заблокировано	Неустраняемая ошибка
P1716	Ошибка сигнала рычага переключения передач -- Короткое замыкание с 'плюсом' или разомкнутая цепь	Неустраняемая ошибка

усилитель рулевого управления -- DAE_BVH2 (2 ДКН)

Код(ы)	Описание	Статус
P0562	Ошибка: недостаточное напряжение	Неустраняемая ошибка
P5178	Пожалуйста, обратитесь к руководству автомобиля!	

Примечания механика

Имя потребителя: _____

Механик: _____

Дата: _____

Примечание: Пожалуйста, сохраните копию этого отчета для своих записей.