

Пользователь:
 Автомобиль : C4 /C4
 Номер VIN: VF7LCNFUF74436555

Дата печати : 28 Июль 2014 г. 12:40:32
 Начало процедуры для автомобиля :
 Версия диагностического оборудования : 07.02



Глобальный тест
 /Глобальный тест
 Vehicle \menu_fg_b5.s : 27_02

Группа N **Калькулятор**



Интеллектуальный Сервисный Модуль (СМ) BSI



Впрыск/зажигание ME745


P0300 Ошибка ошибки воспламенения на неопределенных цилиндрах

Свойства	
Причина	Местный
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Не характеризуется

Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	792	об/мин
Температура воды	96	*1 С
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Измеренное давление в коллекторе	380.0	Мв /бит
Состояние системы регулировки обогащения	Замкнутый контур	

P0303 Ошибка пропуски сгорания в цилиндре n° 3

Свойства	
Причина	Местный
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Не характеризуется



Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	792	об/мин
Температура воды	96	*1 С
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Измеренное давление в коллекторе	380.0	Мв /бит
Состояние системы регулировки обогащения		
Замкнутый контур		

P0304 Ошибка пропуски сгорания в цилиндре n° 4

Свойства	
Причина	Местный
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Не характеризуется

Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	792	об/мин
Температура воды	96	*1 С
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Измеренное давление в коллекторе	380.0	Мв /бит
Состояние системы регулировки обогащения		
Замкнутый контур		

P0420 Ошибка старение катализатора

Свойства	
Причина	Местный
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Не характеризуется

Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	2491	об/мин
Температура воды	99	*1 С
Скорость автомобиля	20	Км/ч
Измеренное давление в коллекторе	530.0	Мб /бит
Состояние системы регулировки обогащения	Замкнутый контур	

P1614 Ошибка информация о нахождении педали акселератора на упоре

Свойства	
Причина	Местный
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Открытая цепь

Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	0	об/мин
Температура воды	23	*1 С
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Измеренное давление в коллекторе	1000.0	Мб /бит
Состояние системы регулировки обогащения	Разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще не удовлетворительны)	


P0313 Дефект: пропуск вспышек : слишком низкий уровень топлива в баке

Свойства	
Причина	Дистанционный
Статус	Неустраняемая ошибка
Характеристика ошибки	Не характеризуется


Список используемых переменных		
Режим работы двигателя	811	об/мин
Температура воды	96	*1 C
Скорость автомобиля	0	Км/ч
Измеренное давление в коллекторе	350.0	Мб /бит
Состояние системы регулировки обогащения	Замкнутый контур	




Антиблокировочная /противобуксовочная система колес **ABS8_BOSCH**



Коробка передач **BVA_AL4**



Блок электрогидравлического насоса рулевого усилителя **GER**




Сервисный модуль двигателя **BSM**

F998

Ошибка управления реле омывателей фар


Свойства	
Характеристика ошибки.	Не характеризуется
Собственность без реферанса	Величина не имеет реферанса




Сервисный модуль прицепа **BSR**



Подушки безопасности водителя и переднего пассажира **SAC_AUTOLIV**



Многофункциональный индикатор **EMF_A**




Система помощи при парковке **AAS**




Компьютер верхней части колонки **VCCF**



Кондиционер **CLIM_RFTA**




Панель управления **COMBINE**



Выносной блок панели управления


COMPTE_TOURS



Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника)

AUTORADIO

1



Противоугонная сигнализация

ALARME

FEE0

Ошибка сигнала объемного датчика

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Не типично.



1

Электронное оборудование двери EDPP пассажира

FC0E

Ошибка выхода электрообогрева наружных зеркал .

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Не типично.



1

Электронное оборудование двери EDPC водителя

FC0E


Ошибка выхода электрообогрева наружных зеркал .

Свойства	
Первоначальная .	Местный .
Характеристика ошибки.	Не типично.




Электрическое управление автоматической коробкой передач

Не присутствует



Пневматическая подвеска

Не присутствует



Добавка присадки в дизельное топливо

Не присутствует



Насос подачи присадки к дизельному топливу

Не присутствует



Контроль пониженного давления

Не присутствует

	Направленные фары	Не присутствует
	Модуль состояния зарядки аккумулятора	Не присутствует
	Вспомогательный электрический тормоз	Не присутствует
	Предупреждение о неумышленном пересечении линии дорожной разметки	Не присутствует
	Очиститель ветрового стекла	Не присутствует
	Аудиоусилитель	Не присутствует
	CD-проигрыватель	Не присутствует
	Телематика	Не присутствует
	Комплект Свободные руки (Телефон)	Не присутствует
	Электронный модуль памяти сиденья водителя	Не присутствует
	Модуль освещение	Не присутствует
	Датчик дождя и яркости наружного освещения	Не присутствует
	Модуль для автошколы	Не присутствует
	Приемник лучей высокой частоты	Не присутствует
	Сервисный модуль	Не присутствует