

Информация : Код ошибки P0561 (Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением)

D6AX04T5P0

## Информация : Код ошибки P0561 (Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением)

МЕХ. КП АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 6-СТУПЕНЧАТАЯ

### Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением

Код неисправности	P0561
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания	Ошибка питания компьютера : Постоянный плюс ; Контур открыт
Описание диагностики	Обнаружение разрыва цепи питания компьютера (Клемма 3 28-клеммного разъема компьютера)
	Время подтверждения ошибки : 2с
Условия возникновения кода ошибки	Система работоспособна ; Отсутствие переключения передач в движении
Техническое уточнение по условиям возникновения кода ошибки	-
Условия исчезновения кодов неисправности	ABSENCE DE DEFAUT (ОТСУТСТВИЕ ОШИБКИ) (В течение не менее 1 с)
Аварийные режимы при наличии неисправности	Питание компьютера осуществляется через клемму 5 28-клеммного разъема вместо клеммы 3
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений	Световой сигнализатор MIL
Основные возможные претензии клиентов	-
Подозрительные зоны	Предохранитель 10А, связанный с клеммой 3 28-клеммного разъема
	Компьютер механической автоматизированной коробки передач
	Герметичность разъемов и жгутов проводов
	Питание автоматизированной коробки передач с ручным управлением
	28-клеммный разъем компьютера автоматизированной коробки передач с ручным управлением

28-канальный жгут проводов компьютера  
автоматизированной коробки передач

Аккумуляторная батарея

Генератор

Привод генератора

Кабель "массы" коробки передач

Винт "массы" (Со стороны коробки передач и со  
стороны кузова)